ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MINIPA MODELO ET-3901



Alicate Amperímetro digital Minipa Modelo ET-3901



Aplicações

Instrumento que tem como principal característica a garra de Rogowski proporcionando um peso extremamente leve facilitando ao usuário a medição de corrente em locais elevados, evitando desta forma o desconforto durante as medidas de corrente.

Segurança

Este equipamento está de acordo com a IEC 61010-1, IEC 61010-2-32, CAT III 1000V e CAT IV 600V. Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual.

Geral	
A precisão é dada como ±(% da leitura + número de dígitos menos significativos) para 23°C ±5°C e umidade relativa até 70%.	
Especificação válida para 10% a 100% da faixa de medida	
Tensão DC	Corrente AC
• Faixa: 2V, 20V,200V e 1000V	•Faixa: 200A, 2000A
Precisão: para 2V ±(0.8%+3D)	• Precisão: ±(2.5%+5D)
para 20V ~ 200V ±(0.8%+1D)	Resolução: 0.1A e 1A
para 1000V ±(1%+3D)	Resposta de Frequência: 50Hz ~ 60Hz
• Resolução: 0.001V, 0,01V , 0,1V e 1V	Resposta em Valor médio (RMS)
• Impedância de Entrada: >10MΩ	Proteção de Sobrecarga: 2500A
Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/AC RMS	
Tensão AC	Resistência
• Faixa: 2V, 20V,200V e 750V	 Faixas: 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ e 20MΩ
 Precisão: ±(1.2%+5D) para 2V ~ 200V 	• Precisão: ±(1.2%+2D) para 200Ω ±(1%+2D) para 2kΩ ~200kΩ
±(1.5%+5D) para 750V	\pm (1.2%+2D) para 2M Ω \pm (1.5%+2D) para 20M Ω
• Resolução: 0.001V, 0,01V , 0,1V e 1V	 Resolução: 0.1Ω, 0.001kΩ, 0.01kΩ, 0.1kΩ, 0.001MΩ e 0.01MΩ
Resposta de Frequência: 40Hz ~400Hz	Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/AC RMS
(< 400mV 50HZ ~100HZ)	
Resposta em Valor médio (RMS)	
Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/AC RMS	
Teste de Diodo	Teste de continuidade
Faixa: Diodo	Faixa: Continuidade
Corrente de Teste: <1mA	 Descrição: A buzina toca se a resistência for menor que aprox. 10Ω.
Resolução: 0,001V.	• Resolução: 0.1Ω.
Tensão de Circuito Aberto: < 1.5V DC	Tensão de Circuito Aberto: aproximadamente 0,4V DC.
Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/AC RMS	Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/AC RMS
Acessórios	Acessórios opcionais/reposição
1. Manual de Instruções	Entre em contato conosco para obter peças de substituição e
2. Pontas de Prova (par)	acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize
3. Bateria 9V 4. Bolsa para Transporte	sempre acessórios originais Minipa.
	1. Ponta de prova MTL-07
	2. Ponta de prova MTL-24
	3. Cabo de conexão Banana/Banana MTL-22, MTL-37
	4. Cabo de conexão Banana/Jacaré MTL-23
	5. Kit de pontas de prova MTL-100
	6. Conjunto de pontas e cabos modulares MTL50B/R, MTL-51,
	MTL-52, MTL-55 7. Certificado de Calibração

Para mais informações consulte manual de instruções de cada aparelho